

河南省委生态环境保护督察组交办群众举报件办理结果公示(第14批5件)

(第14批 2022年3月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	D410500000000 202201110004	文峰区宝莲寺镇黎元村西北地,东宇胶粉厂生产中产生的气味刺鼻,污染环境。	文峰区	大气	群众反映的问题不属实。 群众举报企业全称为东宇橡胶制品有限公司,位于文峰区宝莲寺镇黎元村,东临同和裕门窗加工厂,南侧为空地,西侧和北侧为农田。主要产品为橡胶粉,原料为废轮胎。主要工艺:原材料一切条一撕碎一碾磨一筛选一磁选一成品。主要污染物为碾磨、筛选工序产生的粉尘颗粒物,主要污染环节均配套了相应的袋式除尘器等污染防治设施。	不属实	按照排污许可证要求进行自行检测,相关因子数据符合排放标准,生产加工工艺单一,生产工序只存在物理破碎,不存在产生刺鼻气味情况。 下一步,加大对企业监督管理工作,督促企业落实主体责任,严格排污制度,减少对周围环境影响。	办结	无
5	X410500000000 202201110001	安阳县崔家桥镇砬庄村村民反映,村里和镇里的干部将砬庄村西头用于灌溉和排涝用的梨园沟支流,用建筑垃圾和生活垃圾填埋后,让申庄村进行修路,导致去年7月水灾无法排洪,田地大面积受灾,村民家里进水。	安阳县	水,生态	群众反映的问题部分属实。 经安阳县崔家桥镇政府调查,部分建筑垃圾将梨园沟支流填埋后修路属实,其他不属实。反映该村西头用于灌溉和排涝用的梨园沟支流,实属灌溉用渠(建于新中国成立前)。后期,因常年无水已废弃,失去灌溉功能,村民对该灌溉渠部分进行回填、平整,用于耕种。近年,水利设施建设力度增大,耕地灌溉机井已满足村民灌溉用水。为改变崔家桥镇申庄村、砬庄村村民耕种难问题,新建田间道路一条,在整理路基时使用了部分砖块、水泥块等建筑垃圾,未使用生活垃圾。崔家桥镇为国家级蓄滞洪区,2021年7月特大洪灾受灾村庄达37个,相关洪灾损失已全部纳入补偿范围(含申庄村、砬庄村)。洪灾过后,为排水,在田间路南端开挖路面进行排水,并于2021年12月修建了排水涵洞涵管。除遇特大洪水灾害,日常生产生活中该地块不存在洪涝问题。	部分属实	1.在田间路两边各储备3米宽的排水通道;2.在田间路南端修建排水涵洞(该涵洞于2021年12月底已修建完成)。	办结	无

河南省委生态环境保护督察组交办群众举报件办理结果公示(第15批1件)

(第15批 2022年3月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D410500000000 202201120001	文峰区中华路与安宝大道交叉口向东500米路北,有人将建筑垃圾倾倒在耕地里。	文峰区	土壤	群众反映的问题属实。 接到举报件后,宝莲寺镇政府和东风村村委会工作人员到现场进行核查。经核实,举报人反映耕地里有倾倒的建筑垃圾,是一村民2021年年底翻盖房屋时将拆除房屋的废旧砖块临时堆放在耕地上,将砖块上的水泥清除后再重新利用。由于疫情及其他原因,今年1月12日前没有全部清理完,随后用网布对现场建筑垃圾进行覆盖。	属实	倾倒建筑垃圾的当事人现已将地面上的建筑垃圾全部清理完毕,不允许再倾倒建筑垃圾。 做好日常生态环境保护巡查工作,发现一切造成污染生态环境的现象,及时进行处置,确保不发生生态环境污染问题。	办结	无

河南省委生态环境保护督察组交办群众举报件办理结果公示(第16批1件)

(第16批 2022年3月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D410500000000 202201130001	安阳市中联水泥厂和湖泊水泥厂,在殷都区磊口乡清峪村北山违法开采石头,危害环境。	殷都区	生态	反映问题不属实。 举报件反映问题位于殷都区磊口乡清峪村北山,安阳市中联水泥厂开采区为安阳中联熔剂骨料有限公司英雄矿,湖泊水泥厂开采区为殷都区磊口乡三和兴矿业有限公司板东铁矿,两矿区均为有证矿山。 (一)安阳中联熔剂骨料有限公司英雄矿基本情况 安阳中联熔剂骨料有限公司英雄矿位于殷都区磊口乡清峪村北山,基本情况:矿区面积0.4142平方公里,采矿许可证号为C4105002010127120085952,开采矿种为水泥用灰岩,有效期为2018年6月10日至2028年6月10日。2020年3月2日,安阳市殷都区政府下达关于《安阳中联熔剂骨料有限公司金旭矿等五个矿山、安阳中联熔剂骨料有限公司英雄矿等二个矿山开展地质环境恢复治理意见》的批复(殷政(2020)17号),同意按照英雄矿恢复治理书进行恢复治理。目前,该矿区正在按照设计书进行治理,不存在破坏环境的现象。 (二)殷都区磊口乡三和兴矿业有限公司板东铁矿基本情况 殷都区磊口乡三和兴矿业有限公司板东铁矿位于殷都区磊口乡清峪村北山,基本情况:矿区面积2.1611平方公里,采矿许可证号为C4100002011032110108671,开采矿种为铁矿/水泥用灰岩,有效期为2020年12月31日至2042年6月30日。矿区绿色矿山于2020年12月20日通过第三方评估,开发利用方案于2018年6月通过专家评审,矿山开采为有序开采,不存在破坏环境的现象。	不属实	无	办结	无

河南省委生态环境保护督察组交办群众举报件办理结果公示(第17批1件)

(第17批 2022年3月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D410500000000 202201140001	安阳市龙安区东风乡郭里东村东边,有一户养猪场和一户养鸡场,起风时扬尘特别大,对南水北调产生污染,气味难闻。	龙安区	水,大气	群众反映的问题不属实。 经安阳市龙安区畜牧服务中心、东风乡政府工作人员结合郭里东村“两委”干部到现场核查,郭里东村东边有两户养猪场,没有养鸡场。 郭里东村东边有两户养猪场,其中一户为郭里东村村民张某某,1997年建,占地0.2公顷,现存栏50头猪,按照养殖规模配套建设污水池45立方米,储粪场35平方米,不存在乱排污水现象;另一户为郭里东村村民王某,该养猪场于2015年停止饲养。	不属实	1.及时打扫环境卫生; 2.确保粪污处理设施完好,正常运行; 3.如发现乱排污水现象,由区环境部门依法处理。	办结	无

河南省委生态环境保护督察组交办群众举报件办理结果公示(第18批3件)

(第18批 2022年3月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D410500000000 202201160001	安阳市龙安区马家乡丁庄村东边湖波新材料有限公司,噪声大,粉尘大,气味难闻。	龙安区	大气,噪声	经调查,反映问题不属实。 经现场检查,该公司一条4500t/d水泥熟料带纯低温余热发电生产线和一条年产150万吨水泥粉磨站均处于生产状态,配套污染防治设施正在运行,现场未发现信访人所述生产中冒黑烟、特别刺鼻现象。 现场调阅该公司在线监测设备数据和2021年第四季度比对监测报告,均未发现异常。安阳市生态环境局龙安分局委托第三方对该公司噪声、废气进行了监督性检测。根据出具的检测报告及《声环境质量标准》《水泥工业大气污染物排放标准》,噪声、有组织废气煤磨、窑头、水泥磨磨尾颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和无组织废气总悬浮物、颗粒物均未超出标准限值。	不属实	安阳市生态环境局龙安分局将按照规定严格监管。	办结	无
2	D410500000000 202201160002	安阳市龙安区马家乡丁庄村东边湖波水泥厂噪声大,粉尘污染严重。	龙安区	大气,噪声	经调查,反映问题不属实。 经现场检查,该公司一条4500t/d水泥熟料带纯低温余热发电生产线和一条年产150万吨水泥粉磨站均处于生产状态,配套污染防治设施正在运行。 现场调阅该公司在线监测设备数据和2021年第四季度比对监测报告,均未发现异常。安阳市生态环境局龙安分局委托第三方对该公司噪声、废气进行了监督性检测。根据出具的检测报告及《声环境质量标准》《水泥工业大气污染物排放标准》,噪声、有组织废气煤磨、窑头、水泥磨磨尾颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和无组织废气总悬浮物、颗粒物均未超出标准限值。	不属实	安阳市生态环境局龙安分局将按照规定严格监管。	办结	无
3	X410500000000 202201160001	1.安阳市滑县老店镇306省道路南的安罗高速公路三项目经理部二工区,院内南侧碎石裸露堆放,露天作业,污水横流,积尘较多,车子驶过,产生扬尘。2.滑县上官镇的安罗高速公路与215省道交会处,围挡不全,路面扬尘较多。3.安阳市滑县老店镇306省道路南的安罗高速公路三项目经理部二工区,院内南侧碎石裸露堆放,露天作业,污水横流,积尘较多,车子驶过,产生扬尘。4.安阳市滑县老店镇306省道路南的安罗高速公路三项目经理部二工区,院内南侧碎石裸露堆放,露天作业,污水横流,积尘较多,车子驶过,产生扬尘。	滑县	大气	经现场调查反映问题部分属实。 信访人反映问题1部分属实。院内南侧碎石裸露堆放,积尘较多,车子驶过,产生扬尘问题属实。露天作业,污水横流问题不属实。经现场检查,院内南侧约有200立方米碎石露天堆放,大部分未覆盖,已要求该单位负责人当场覆盖到位。针对积尘较多,产生扬尘问题,该项目部已清理完毕,并购买了清扫机、洒水车,定时进行清理,减少扬尘。碎石加工车间和混凝土拌和站为全封闭大棚,物料上料和运输均在大棚内进行。碎石加工厂、制梁厂不涉水,混凝土拌和站有砂石分离机,污水通过沉淀池沉淀处理后循环使用,不外排,不存在污水横流现象。 信访人反映问题2属实。因该位置是桥梁施工和物料进出口,车辆进出较多,容易发生碰撞,现场围挡约有10米损坏掉落,目前已安装到位。物料运输会产生一定扬尘,目前该单位已将施工场地内开挖的裸露场地覆盖防尘网,施工便道及时洒水降尘,路面扬尘已打扫干净,并安排专人定时清扫。	部分属实	针对上述调查情况,滑县交通运输局已对其下发整改通知单,责令严格按照文件要求进行整改,目前已全部整改完毕。下一步,要求其加强自身日常巡查管理,根据日常施工情况和天气情况适当加强清扫和洒水频次。	办结	无